



Gemeinde: Hansestadt Wismar	Bauart: Unterflur Hydrant
Durchfluss: Keine Angabe	Art der Oberfläche: Asphalt
Standort: im Korridor am Müllcontainer	
Notizen: Notfallnummer Mayr-Melnhof Hüttemann Wismar GmbH: keine Angabe	