



Gemeinde: Hansestadt Wismar	Bauart: Oberflur Hydrant
Durchfluss: Keine Angabe	Art der Oberfläche: Pflaster
Standort: am Stickstofftank	
Notizen: Notfallnummer Jackon GmbH: keine Angabe	