



Gemeinde: Hansestadt Wismar	Bauart: Oberflur Hydrant
Durchfluss: Keine Angabe	Art der Oberfläche: Pflaster
Standort: gegenüber Ventilraum 13	
Notizen: Notfallnummer EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG: keine Angabe	
Dieses Standortblatt stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des zuständigen Wasserversorgers dar! Alle Angaben ohne Gewähr.	