



Gemeinde: Hansestadt Wismar	Bauart: Unterflur Hydrant
Durchfluss: Keine Angabe	Art der Oberfläche: Pflaster
Standort: in der Fahrbahn, zwischen Rundholzplatz und Holzlager	
Notizen: Notfallnummer Ilim Nordic Timber GmbH & Co. KG: keine Angabe	