



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage:
3

Seite: 1

Projekt: B-Plan 6, Carlow

Bohrung: BS 1/20

NHN 42,73m

Bohrzeit:
von: 01.10.2020
bis: 01.10.2020

1	2					3	4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkungen						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang		e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt						
0,15	a) Feinsand bis Mittelsand, schluffig, humos							P 1	0,15	
	b)									
	c) feucht		d) mäßig schwer zu bohren		e) dunkelbraun					
	f) Mutterboden		g)		h)					i) 0
0,30	a) Feinsand, stark schluffig, schwach kiesig, sehr schwach humos							P 2	0,30	
	b)									
	c) feucht		d) mäßig schwer zu bohren		e) braungrau					
	f)		g)		h)					i) 0
0,70	a) Feinsand, stark schluffig, mittelsandig, schwach grobsandig							P 3	0,70	
	b)									
	c) feucht		d) mäßig schwer zu bohren		e) gelbbraun					
	f)		g)		h)					i) 0
1,00	a) Schluff, tonig, feinsandig, sehr schwach kiesig							P 4	1,00	
	b)									
	c) feucht		d)		e) braun					
	f) Geschiebelehm		g)		h)					i) 0
1,25	a) Feinsand bis Mittelsand, schluffig, vereinzelt Kies, rostfleckig							P 5	1,25	
	b)									
	c) feucht		d) mäßig schwer zu bohren		e) braungelb					
	f)		g)		h)					i) 0



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage:
3

Seite: 2

Projekt: B-Plan 6, Carlow

Bohrung: BS 1/20

NHN 42,73m

Bohrzeit:
von: 01.10.2020
bis: 01.10.2020

1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				
2,50	a) Schluff, tonig, feinsandig, schwach kiesig						P 6	2,50
	b)							
	c) feucht	d)	e) hellbraun					
	f) Geschiebemergel	g)	h)	i) +				
3,50	a) Schluff, tonig, feinsandig, schwach kiesig						P 7	3,50
	b)							
	c) feucht	d)	e) hellbraun					
	f) Geschiebemergel	g)	h)	i) +				
5,00	a) Schluff, tonig, feinsandig, schwach kiesig, schluffige Feinsandlagen 10%						P 8	5,00
	b)							
	c) feucht	d)	e) hellbraun					
	f) Geschiebemergel	g)	h)	i) +				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage:
3

Seite: 1

Projekt: B-Plan 6, Carlow

Bohrung: BS 2/20

NHN 38,52m

Bohrzeit:
von: 01.10.2020
bis: 01.10.2020

1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0,40	a) Feinsand, stark schluffig, schwach mittelsandig, humos, vereinzelt Kies						P 1	0,40
	b)							
	c) feucht	d) leicht zu bohren - mäßig schwer zu	e) dunkelbraun					
	f) Mutterboden	g)	h)	i) 0				
1,10	a) Feinsand, stark mittelsandig, schwach schluffig, schwach grobsandig, sehr schwach kiesig, schwach humos						P 2	1,10
	b)							
	c) feucht	d) mäßig schwer zu bohren	e) dunkelbraun					
	f)	g)	h)	i) 0				
1,40	a) Feinsand, schluffig, schwach mittelsandig						P 3	1,40
	b)							
	c) feucht	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbraun					
	f)	g)	h)	i) 0				
1,70	a) Schluff, tonig, feinsandig, rostfleckig						P 4	1,70
	b)							
	c) feucht	d)	e) braungrau					
	f) Geschiebelehm	g)	h)	i) 0				
3,70	a) Schluff, tonig, feinsandig, schwach grobsandig						P 5 P 6	2,70 3,70
	b)							
	c) feucht	d)	e) hellbraun					
	f) Geschiebemergel	g)	h)	i) +				



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage:
3

Seite: 2

Projekt: B-Plan 6, Carlow

Bohrung: BS 2/20

NHN 38,52m

Bohrzeit:
von: 01.10.2020
bis: 01.10.2020

1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				
4,00	a) Schluff, tonig, feinsandig, schwach grobsandig						P 7	4,00
	b)							
	c) feucht	d)	e) braungrau					
	f) Geschiebemergel	g)	h)	i) +				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage:
3

Seite: 1

Projekt: B-Plan 6, Carlow

Bohrung: BS 3/20

NHN 36,75m

Bohrzeit:
von: 01.10.2020
bis: 01.10.2020

1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0,30	a) Feinsand, stark schluffig, humos, vereinzelt Kies						P 1	0,30
	b)							
	c) schwach feucht - feucht	d) mäßig schwer zu bohren	e) dunkelbraun					
	f) Mutterboden	g)	h)	i) 0				
0,45	a) Schluff, feinsandig, vereinzelt Kies						P 2	0,45
	b)							
	c) schwach feucht	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbraun					
	f) Geschiebelehm	g)	h)	i) 0				
1,20	a) Schluff, tonig, feinsandig, schwach kiesig						P 3	1,20
	b)							
	c) schwach feucht	d)	e) braun					
	f) Geschiebelehm	g)	h)	i) 0				
1,80	a) Schluff, tonig, feinsandig, schwach kiesig						P 4	1,80
	b)							
	c) schwach feucht - feucht	d)	e) braun					
	f) Geschiebelehm	g)	h)	i) 0				
2,50	a) Schluff, tonig, schwach feinsandig, vereinzelt Kies						P 5	2,50
	b)							
	c) feucht	d)	e) braun					
	f) Geschiebemergel	g)	h)	i) +				



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage:
3

Seite: 2

Projekt: B-Plan 6, Carlow

Bohrung: BS 3/20

NHN 36,75m

Bohrzeit:
von: 01.10.2020
bis: 01.10.2020

1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				
3,40	a) Grobschluff, sehr schwach feinsandig						P 6	3,40
	b)							
	c) schwach feucht - feucht	d) mäßig schwer zu bohren - schwer zu	e) gelbbraun					
	f)	g)	h)	i) +				
4,40	a) Feinsand, stark grobschluffig						P 7	4,40
	b)							
	c) schwach feucht - feucht	d) mäßig schwer zu bohren - schwer zu	e) hellbraun					
	f)	g)	h)	i) +				
5,00	a) Feinsand, stark grobschluffig, schwach tonige Lage nahe der Basis						P 8	5,00
	b)							
	c) feucht - sehr feucht	d) mäßig schwer zu bohren - schwer zu	e) hellbraun					
	f)	g)	h)	i) +				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage:
3

Seite: 1

Projekt: B-Plan 6, Carlow

Bohrung: BS 4/20

NHN 37,5m

Bohrzeit:
von: 01.10.2020
bis: 01.10.2020

1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0,30	a) Feinsand, stark schluffig, humos, vereinzelt Kies						P 1	0,30
	b)							
	c) schwach feucht - feucht	d) leicht zu bohren - mäßig schwer zu	e) dunkelbraun					
	f) Mutterboden	g)	h)	i) 0				
0,80	a) Feinsand, stark schluffig, mittelsandig, schwach humos, vereinzelt Kies						P 2	0,80
	b)							
	c) schwach feucht	d) mäßig schwer zu bohren	e) dunkelbraun					
	f)	g)	h)	i) 0				
1,00	a) Feinsand, stark schluffig, sehr schwach tonig						P 3	1,00
	b)							
	c) schwach feucht	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbraun					
	f)	g)	h)	i) 0				
2,00	a) Schluff, tonig, feinsandig, sehr schwach kiesig						P 4	2,00
	b)							
	c) schwach feucht - feucht	d)	e) braun					
	f) Geschiebelehm	g)	h)	i) 0				
2,60	a) Schluff, tonig, feinsandig, vereinzelt Kies						P 5	2,60
	b)							
	c) feucht - sehr feucht	d)	e) braun					
	f) Geschiebelehm	g)	h)	i) +				



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage:
3

Seite: 2

Projekt: B-Plan 6, Carlow

Bohrung: BS 4/20

NHN 37,5m

Bohrzeit:
von: 01.10.2020
bis: 01.10.2020

1	2					3	4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkungen						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang		e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt						
4,00	a) Schluff, tonig, feinsandig, schwach kiesig							P 6 P 7	3,30 4,00	
	b)									
	c) feucht		d)		e) braungrau					
	f) Geschiebemergel		g)		h) i) +					
	a)									
	b)									
	c)		d)		e)					
	f)		g)		h) i)					
	a)									
	b)									
	c)		d)		e)					
	f)		g)		h) i)					
	a)									
	b)									
	c)		d)		e)					
	f)		g)		h) i)					
	a)									
	b)									
	c)		d)		e)					
	f)		g)		h) i)					
	a)									
	b)									
	c)		d)		e)					
	f)		g)		h) i)					



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage:
3

Seite: 1

Projekt: B-Plan 6, Carlow

Bohrung: BS 5/20

NHN 40,73m

Bohrzeit:
von: 01.10.2020
bis: 01.10.2020

1	2					3	4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkungen						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang		e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt						
0,15	a) Feinsand, sehr stark schluffig, humos, vereinzelt Steine							P 1	0,15	
	b)									
	c) feucht		d) leicht zu bohren - mäßig schwer zu		e) dunkelbraun					
	f) Mutterboden		g)		h)					i) 0
0,45	a) Schluff, tonig, feinsandig, schwach kiesig							P 2	0,45	
	b)									
	c) schwach feucht		d)		e) braungelb					
	f) Geschiebelehm		g)		h)					i) 0
1,10	a) Schluff, tonig, feinsandig, schwach kiesig							P 3	1,10	
	b)									
	c) schwach feucht - feucht		d)		e) braun					
	f) Geschiebelehm		g)		h)					i) 0
3,00	a) Schluff, tonig, feinsandig, schwach kiesig							P 4 P 5	2,00 3,00	
	b)									
	c) feucht		d)		e) braungrau					
	f) Geschiebemergel		g)		h)					i) +
	a)									
	b)									
	c)		d)		e)					
	f)		g)		h)					i)



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage:
3

Seite: 1

Projekt: B-Plan 6, Carlow

Bohrung: BS 6/20

NHN 38,77m

Bohrzeit:
von: 01.10.2020
bis: 01.10.2020

1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0,25	a) Feinsand, schluffig, humos, vereinzelt Kies						P 1	0,25
	b)							
	c) schwach feucht - feucht	d) mäßig schwer zu bohren	e) dunkelbraun					
	f) Mutterboden	g)	h)	i) 0				
0,40	a) Schluff, feinsandig, schwach tonig, schwach kiesig						P 2	0,40
	b)							
	c) schwach feucht	d) mäßig schwer zu bohren	e) gelbbraun					
	f) Geschiebelehm	g)	h)	i) 0				
0,70	a) Schluff, tonig						P 3	0,70
	b)							
	c) schwach feucht	d)	e) braun					
	f) Geschiebelehm	g)	h)	i) 0				
1,00	a) Schluff, feinsandig, schwach tonig, schwach kiesig						P 4	1,00
	b)							
	c) schwach feucht	d) mäßig schwer zu bohren - schwer zu	e) hellbraun					
	f) Geschiebelehm	g)	h)	i) 0				
1,40	a) Feinsand, schluffig, mittelsandig						P 5	1,40
	b)							
	c) schwach feucht	d) mäßig schwer zu bohren	e) gelbbraun					
	f)	g)	h)	i) 0				



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage:
3

Seite: 2

Projekt: B-Plan 6, Carlow

Bohrung: BS 6/20

NHN 38,77m

Bohrzeit:
von: 01.10.2020
bis: 01.10.2020

1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				
1,80	a) Feinsand bis Mittelsand, schwach grobsandig, schluffig, rostfleckig						P 6	1,80
	b)							
	c) schwach feucht - feucht	d) mäßig schwer zu bohren	e) braungelb					
	f)	g)	h)	i) 0				
4,00	a) Schluff, tonig, feinsandig, schwach kiesig						P 7 P 8	2,90 4,00
	b)							
	c) feucht	d)	e) braungrau					
	f) Geschiebemergel	g)	h)	i) +				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage:
3

Seite: 1

Projekt: B-Plan 6, Carlow

Bohrung: BS 7/20

NHN 39,27m

Bohrzeit:
von: 01.10.2020
bis: 01.10.2020

1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0,50	a) Feinsand bis Mittelsand, schluffig, humos, kiesig, Mörtelreste, Plastereste, (Grabenaushub)						P 1	0,50
	b)							
	c) schwach feucht - feucht	d) mäßig schwer zu bohren	e) dunkelbraun					
	f) Auffüllung	g)	h)	i) 0				
1,20	a) Schluff, stark sandig, tonig, schwach kiesig, (Grabenaushub)						P 2	1,20
	b)							
	c) schwach feucht - feucht	d)	e) braungelb					
	f) Auffüllung, Geschiebelehm	g)	h)	i) 0				
1,40	a) Schluff, feinsandig, schwach humos						P 3	1,40
	b)							
	c) feucht	d) mäßig schwer zu bohren	e) dunkelbraun					
	f) Auffüllung	g)	h)	i) 0				
2,20	a) Schluff, tonig, feinsandig, mittelsandig, rostfleckig						P 4	2,20
	b)							
	c) feucht	d)	e) braungelb					
	f) Geschiebelehm	g)	h)	i) 0				
2,50	a) Feinsand bis Mittelsand, schluffig, schwach grobsandig, rostfleckig				Grundwasserspiegel angeschnitten 2.50m		P 5	2,50
	b)							
	c) feucht	d) mäßig schwer zu bohren	e) braungelb					
	f)	g)	h)	i) 0				



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage:
3

Seite: 2

Projekt: B-Plan 6, Carlow

Bohrung: BS 7/20

NHN 39,27m

Bohrzeit:
von: 01.10.2020
bis: 01.10.2020

1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				
3,70	a) Grobschluff, stark feinsandig, schwach tonig, schluffige Feinsandlage				Grundwasserstand nach Beendigung der Bohrung 3.15m		P 6	3,70
	b)							
	c) sehr feucht - naß	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellgrau					
	f)	g)	h)	i) +				
4,00	a) Grobschluff, tonig, stark feinsandig						P 7	4,00
	b)							
	c) sehr feucht - naß	d)	e) hellgrau					
	f)	g)	h)	i) +				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage:
3

Seite: 1

Projekt: B-Plan 6, Carlow

Bohrung: BS 8/20

NHN 36,52m

Bohrzeit:
von: 01.10.2020
bis: 01.10.2020

1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0,40	a) Feinsand, stark schluffig, humos, vereinzelt Kies						P 1	0,40
	b)							
	c) feucht	d) mäßig schwer zu bohren	e) dunkelbraun					
	f) Mutterboden	g)	h)	i) 0				
1,00	a) Mittelsand, feinsandig, grobsandig, schwach schluffig, schwach feinkiesig, schwach mittelkiesig						P 2	1,00
	b)							
	c) feucht	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun					
	f)	g)	h)	i) 0				
1,50	a) Schluff, feinsandig, sehr schwach tonig						P 3	1,50
	b)							
	c) feucht	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun					
	f) Geschiebelehm	g)	h)	i) 0				
2,00	a) Schluff, tonig, feinsandig						P 4	2,00
	b)							
	c) feucht	d)	e) braun					
	f) Geschiebelehm	g)	h)	i) 0				
3,00	a) Feinsand bis Mittelsand, schluffig, schwach grobsandig						P 5	3,00
	b)							
	c) feucht	d) leicht zu bohren - mäßig schwer zu	e) gelbbraun					
	f)	g)	h)	i) 0				



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage:
3

Seite: 2

Projekt: B-Plan 6, Carlow

Bohrung: BS 8/20

NHN 36,52m

Bohrzeit:
von: 01.10.2020
bis: 01.10.2020

1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				
3,70	a) Feinsand bis Mittelsand, schluffig, schwach grobsandig				Grundwasserspiegel angeschnitten 3.70m		P 6	3,70
	b)							
	c) feucht	d) leicht zu bohren - mäßig schwer zu	e) braungrau					
	f)	g)	h)	i) 0				
4,00	a) Feinsand, sehr stark schluffig, schwach tonig				Grundwasserstand nach Beendigung der Bohrung 3.75m		P 7	4,00
	b)							
	c) naß	d) mäßig schwer zu bohren	e) braungrau					
	f)	g)	h)	i) +				
5,00	a) Schluff, tonig, feinsandig, schwach kiesig						P 8	5,00
	b)							
	c) feucht	d)	e) braungrau					
	f) Geschiebemergel	g)	h)	i) +				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage:
3

Seite: 1

Projekt: B-Plan 6, Carlow

Bohrung: BS 9/20

NHN 31,26m

Bohrzeit:
von: 02.10.2020
bis: 02.10.2020

1	2					3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang		e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung		h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0,40	a) Feinsand, stark schluffig, mittelsandig, humos							P 1	0,40
	b)								
	c) feucht	d) leicht zu bohren - mäßig schwer zu		e) dunkelbraun					
	f) Mutterboden	g)		h)	i) 0				
0,70	a) Feinsand, stark schluffig, mittelsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig							P 2	0,70
	b)								
	c) feucht	d) mäßig schwer zu bohren		e) braun					
	f)	g)		h)	i) 0				
1,30	a) Schluff, tonig, feinsandig							P 3	1,30
	b)								
	c) feucht	d)		e) hellbraun					
	f) Geschiebelehm	g)		h)	i) 0				
1,90	a) Schluff, tonig, feinsandig							P 4	1,90
	b)								
	c) feucht - sehr feucht	d)		e) braun					
	f) Geschiebelehm	g)		h)	i) 0				
3,20	a) Schluff, stark tonig, schwach feinsandig, schwach kiesig							P 5	3,20
	b)								
	c) feucht	d)		e) braungrau					
	f) Geschiebemergel	g)		h)	i) +				



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage:
3

Seite: 2

Projekt: B-Plan 6, Carlow

Bohrung: BS 9/20

NHN 31,26m

Bohrzeit:
von: 02.10.2020
bis: 02.10.2020

1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				
4,30	a) Schluff, tonig, feinsandig, schwach kiesig						P 6	4,30
	b)							
	c) feucht	d)	e) graubraun					
	f) Geschiebemergel	g)	h)	i) +				
5,00	a) Schluff, tonig, feinsandig, schwach kiesig						P 7	5,00
	b)							
	c) feucht	d)	e) grau					
	f) Geschiebemergel	g)	h)	i) +				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage:
3

Seite: 1

Projekt: B-Plan 6, Carlow

Bohrung: BS 10/20

NHN 26,21m

Bohrzeit:
von: 02.10.2020
bis: 02.10.2020

1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0,25	a) Feinsand, stark schluffig, humos						P 1	0,25
	b)							
	c) feucht	d) mäßig schwer zu bohren	e) dunkelbraun					
	f) Mutterboden	g)	h)	i) 0				
0,55	a) Feinsand, stark schluffig, schwach tonig, rostfleckig						P 2	0,55
	b)							
	c) feucht	d) mäßig schwer zu bohren	e) graubraun					
	f)	g)	h)	i) 0				
0,75	a) Feinsand, schluffig						P 3	0,75
	b)							
	c) feucht	d) mäßig schwer zu bohren	e) grau					
	f)	g)	h)	i) 0				
0,90	a) Schluff, schwach feinsandig, humos, Feinsandlage < 1cm (5%)						P 4	0,90
	b)							
	c) feucht	d) mäßig schwer zu bohren	e) dunkelbraun					
	f)	g)	h)	i) 0				
1,10	a) Feinsand, schluffig, schwach humos, Holz (Reste)						P 5	1,10
	b)							
	c) feucht	d) mäßig schwer zu bohren	e) graubraun					
	f)	g)	h)	i) 0				



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage:
3

Seite: 2

Projekt: B-Plan 6, Carlow

Bohrung: BS 10/20

NHN 26,21m

Bohrzeit:
von: 02.10.2020
bis: 02.10.2020

1	2					3	4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkungen						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang		e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt						
1,70	a) Feinsand, stark schluffig, Geschiebemergellage					Grundwasserstand nach Beendigung der Bohrung 1.33m		P 6	1,70	
	b)									
	c) naß		d) mäßig schwer zu bohren		e) hellgrau					
	f)		g)		h)					i) +
3,00	a) Schluff, tonig, feinsandig, schwach kiesig							P 7	3,00	
	b)									
	c) feucht		d)		e) grau					
	f) Geschiebemergel		g)		h)					i) +
	a)									
	b)									
	c)		d)		e)					
	f)		g)		h)					i)
	a)									
	b)									
	c)		d)		e)					
	f)		g)		h)					i)
	a)									
	b)									
	c)		d)		e)					
	f)		g)		h)					i)



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage:
3

Seite: 1

Projekt: B-Plan 6, Carlow

Bohrung: BS 11/20

NHN 26,44m

Bohrzeit:
von: 02.10.2020
bis: 02.10.2020

1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0,30	a) Feinsand, schluffig, schwach mittelsandig, schwach humos						P 1	0,30
	b)							
	c) schwach feucht - feucht	d) leicht zu bohren - mäßig schwer zu	e) dunkelbraun					
	f) Mutterboden	g)	h)	i) 0				
0,70	a) Mittelsand, stark feinsandig, schluffig, schwach grobsandig, sehr schwach humos						P 2	0,70
	b)							
	c) schwach feucht - feucht	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun					
	f)	g)	h)	i) 0				
1,00	a) Feinsand, mittelsandig, stark kiesig						P 3	1,00
	b)							
	c) feucht	d) mäßig schwer zu bohren	e) rostfarbenbraun					
	f)	g)	h)	i) 0				
1,20	a) Schluff, feinsandig, humos, Holz (Reste)						P 4	1,20
	b)							
	c) sehr feucht	d) mäßig schwer zu bohren	e) dunkelbraun					
	f)	g)	h)	i) 0				
2,00	a) Mittelsand bis Grobsand, feinsandig, kiesig						P 5	2,00
	b)							
	c) sehr feucht - naß	d) mäßig schwer zu bohren	e) braungrau					
	f)	g)	h)	i) 0				



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage:
3

Seite: 2

Projekt: B-Plan 6, Carlow

Bohrung: BS 11/20

NHN 26,44m

Bohrzeit:
von: 02.10.2020
bis: 02.10.2020

1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				
3,00	a) Schluff, tonig, feinsandig, schwach kiesig				Grundwasserstand nach Beendigung der Bohrung 2.07m		P 6	3,00
	b)							
	c) feucht	d)	e) grau					
	f) Geschiebemergel	g)	h)	i) +				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				