



Gemeinde: Hansestadt Wismar	Bauart: Oberflur Hydrant
Durchfluss: Keine Angabe	Art der Oberfläche: unbefestigt
Standort: neben Ventilraum 19	
Notizen: Notfallnummer EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG: keine Angabe	